



photo 1 : ardoise manquante.



photo 2 : ardoise déplacée.



photo 3 : décollement de l'enduit.



photo 4 : enduit décollé et fissuré.



photo 5 : joints de maçonnerie pulvérulents ou manquants.



photo 6 : joints de maçonnerie et de briques manquants.



photo 7 : joints de maçonnerie absents.



photo 8 : absence de joints de maçonnerie.



photo 9 : absence de joints de maçonnerie.



photo 10 : pierre cassée au niveau du portail.



photo 11 : pierre cassée au niveau du portail.



photo 12 : pierres cassées au niveau d'un fenestron.



photo 13 : pierre d'angle fortement dégradée par le gel.



photo 14 : pierre d'angle fortement dégradée par le gel.



photo 15 : dégradation des briques (gel - dégel).



photo 16 : dégradation des briques (gel - dégel).



photo 17 : dégradation des briques (gel – dégel).



photo 18 : briques fracturées par le gel.



photo 19 : disparition du joint des briques.



photo 20 : disparition du joint des briques.



photo 21 : disparition du joint des briques.



photo 22 : briques manquantes dans un angle.



photo 23 : briques menaçant de tomber dans l'angle de l'église côté cure.



photo 24 : dépose des briques menaçant de tomber dans l'angle côté cure.



photo 25 : pierre couverture d'un contrefort fracturée.



photo 26 : déjointoiement d'une pierre de couverture d'un contrefort.



photo 27 : déjoints et début de basculement des pierres de couverture d'un contrefort situé à l'arrière de l'église.



photo 28 : fracturation d'une pierre supportant une pierre de couverture d'un contrefort.